

## 嘉南藥理大學 110 學年度 第一次水質抽檢機台

- 一、依據：依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第六條及第七～十一條規定執行飲用水設備之定期維護工作及辦理飲用水水質狀況檢測，至少應每隔三個月檢測一次，每次應執行抽驗台數之比例為總台數的八分之一台，未達一台以一台計，且採輪流、迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。
- 二、水質採樣日期：110 年 9 月 22 日採樣。
- 三、本校飲水機共 289 臺，本次抽驗台數共 49 臺。
- 四、環保署現行飲用水水質(大腸桿菌群)標準： $\leq 6\text{CFU}/100\text{mL}$
- 五、本次水質採樣結果：  
校內飲水機：全部及格，結果詳見附件。

序號	棟別	編號	大腸桿菌群檢測值 (CFU/100ml)
1	行政大樓	A301	<1
2	行政大樓	A9F	<1
3	松田大樓	B306	<1
4	綜合教學大樓	C118	<1
5	教學實驗大樓	Cs 3F	<1
6	英傑三舍	D2 2F	<1
7	錦篆一舍	D4 3F	<1
8	錦篆二舍	D5 2F	<1
9	錦篆三舍	D6 2F	<1
10	錦篆四舍	D7 B1	<1
11	錦篆五舍	D8 1F	<1
12	錦篆六舍	D9 1F	<1
13	錦篆六舍	D9 2F	<1
14	錦篆七舍	D10 B1	<1
15	錦篆七舍	D10 2F	<1
16	英傑五舍	ST 209	<1
17	英傑五舍	ST 411	<1
18	英傑五舍	ST 418	<1
19	英傑五舍	ST 511	<1
20	英傑五舍	ST 518	<1
21	英傑五舍	ST 618	<1
22	英傑五舍	ST 718	<1
23	英傑六舍	D12 101	<1
24	英傑六舍	D12 201	<1
25	英傑六舍	D12 301	<1
26	英傑六舍	D12 401	<1
27	英傑六舍	D12 501	<1
28	英傑六舍	D12 601	<1
29	環境永續大樓	E204	<1
30	食品大樓暨實習藥廠	F115	<1
31	輝振大樓	KB1	<1
32	輝振大樓	K1F	<1
33	輝振大樓	K2F	<1
34	王趁紀念圖書館	L1F	<1
35	王趁紀念圖書館	L202	<1

36	休閒理療技研究大樓	MB1-3(女)	<1
37	李金興實驗大樓	N102	<1
38	李金興實驗大樓	N104	<1
39	資訊暨教學大樓(前棟)	Qs102	<1
40	資訊暨教學大樓(後棟)	Qs212	<1
41	資訊暨教學大樓(後棟)	Qs215	<1
42	資訊暨教學大樓(後棟)	Qn310	<1
43	實習餐廳	RB1	<1
44	紹宗體育館	U12	<1
45	幼保大樓	Y1F	<1
46	幼保大樓	Y106 靜置水	<1
47	幼保大樓	Y5F	<1
48	和生藥學大樓	Ps2F	<1
49	和生藥學大樓	Ps3F	<1

【<1 是依據環保署環境檢驗所的法規標示。】


檢測照片說明表

專案編號：FY110H4303

計畫名稱：嘉南藥理大學



Y 1F 飲水機採樣




Y 106 靜置水飲水機採樣



R B1 飲水機採樣



U 12 飲水機採樣



D4 3F 飲水機採樣



D10 B1 飲水機採樣



D10 2F 飲水機採樣



D9 1F 飲水機採樣



南台灣環境科技股份有限公司  
檢測照片說明表

專案編號：FY110H4303

計畫名稱：嘉南藥理大學




D9 2F 飲水機採樣



D8 1F 飲水機採樣



D7 B1 飲水機採樣



D6 2F 飲水機採樣



D5 2F 飲水機採樣



D12 601 飲水機採樣



D12 501 飲水機採樣



D12 401 飲水機採樣



南台灣環境科技股份有限公司  
檢測照片說明表

專案編號：FY110H4303


計畫名稱：嘉南藥理大學



D12 301 飲水機採樣



D12 201 飲水機採樣



D12 101 飲水機採樣



M B1-3(女) 飲水機採樣



D2 2F 飲水機採樣



Y 5F 飲水機採樣



E 204 飲水機採樣



K 2F 飲水機採樣



南台灣環境科技股份有限公司  
檢測照片說明表

專案編號： FY110H4303

計畫名稱： 嘉南藥理大學



K 1F 飲水機採樣



K B1 飲水機採樣



Ps 3F 飲水機採樣



Ps 2F 飲水機採樣



N 102 飲水機採樣



N 104 飲水機採樣



F 115 飲水機採樣



Qs 102 飲水機採樣



南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY110H4303

計畫名稱：嘉南藥理大學



Qn 212 飲水機採樣



Qn 215 飲水機採樣



Qn 310 飲水機採樣



L 202 飲水機採樣



L 1F 飲水機採樣



ST 718 飲水機採樣



ST 618 飲水機採樣



ST 518 飲水機採樣



南台灣環境科技股份有限公司  
檢測照片說明表

專案編號：FY110H4303

計畫名稱：嘉南藥理大學



ST 511 飲水機採樣



ST 418 飲水機採樣



ST 411 飲水機採樣



ST 209 飲水機採樣



B 306 飲水機採樣



C 118 飲水機採樣



Cs 3F 飲水機採樣




A 9F 飲水機採樣



南台灣環境科技股份有限公司

# 檢測照片說明表

專案編號：FY110H4303

計畫名稱： 嘉南藥理大學	
	以下空白
A 301 飲水機採樣	以下空白
以下空白	
以下空白	